



ОМК Трудодеталь

Памятка безопасности для посетителей завода

На территории челябинского завода ОМК необходимо:



Перемещаться только в сопровождении представителей завода.

Строго придерживаться маршрута движения и не отклоняться от него без разрешения ответственного лица, не заходить за ограничительную разметку и защитные ограждения опасной зоны



Держаться за перила
при передвижении по лестницам, переходным мостикам.
Не разговаривать по мобильному телефону во время движения по ним



Избегать негабаритных мест
во время движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также мест под поднимаемым, опускаемым, висящим и перемещаемым грузом



Носить закрытую обувь,
с каблуком не выше 3 см



Быть внимательным к сигналам
различных видов транспорта, грузоподъемных механизмов и своевременно реагировать на них. Не заходить в зону действия грузоподъемных механизмов

Категорически запрещается:



Появляться в состоянии **алкогольного, наркотического, или иного токсического опьянения**, а также проносить отравляющие, алкогольные, наркотические, взрывчатые вещества и любой вид оружия



Садиться на перила, барьеры, ограждения, оконные проемы, а также вставать на них.
Становиться на крышки люков, колодцев, перелезать через ограждения



Курить вне специально отведенных мест, обозначенных знаком «Место для курения»




Входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов



Проносить с собой **объемные сумки**, пакеты, рюкзаки и другую объемную кладь



Проводить фотосъемку только в разрешенных для этого местах



Находиться в производственных подразделениях **без СИЗов**



Выбрасывать отходы (мусор) вне специально отведенных мест



Находиться в зоне электромагнитного поля людям с **кардиостимуляторами**



Прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверцы электрошкафов.
Прикасаться к материалам, продукции, частям оборудования на производственных участках